

18 de julio de 2023

FICHA TÉCNICA

Reparaciones de plantas eléctricas con diferentes situaciones para Centros Programa Supérate

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION PLANTA ELECTRICA DE 88.0KW HIMOINSA EN LAS AREAS REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE/ PUNTERAS/VALVULA SOLENOIDA DE REGULACION, CSC CENTRO SUPERATE SABANA GRANDE DE BOYA Nota 1. Incluye desmonte de cada elemento y llevar bomba hasta el laboratorio, por causas que la misma presenta y los demás elementos antes mencionados. Nota 2. Contemplar visita técnica a previa a presentar cotización.	1	PA
2	SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION O SUSTITUCION DE SER NECESARIO EN TARJETA AVR DE 0 HASTA 36 VDC, EN PLANTA ELECTRICA DE 55KW Y EVALUAR CONDICION DEL EXCITATRIZ Y EL VOLTAJE DE ALIMENTACION HACIA LA TARJETA, SOBRE LA CAUSA DE LA AVERIA, CENTRO SUPERATE NUEVA BARQUITA. Nota 1. Incluye desmonte de tarjeta averiada, entregarla a la persona designada por el departamento de Servicios Generales y hacer una evaluación en el excitatriz sobre el voltaje que ofrece a la tarjeta. Nota 2. Contemplar visita técnica previa a presentar cotización sobre lo visto en el equipo.	1	PA

3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 83.0KW CON FALLA EN MODULO DE ENCENDIDO DISPLAY / BOMBA DE COMBUSTIBLE/INYECTORES/PUNTERAS/ VALVULA SOLENOIDA, ENTREGANDO LAS PIEZAS SUSTITUIDAS Y MOSTRANDO UNA GRARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO EN LA INTERVENCION DEL GENERADOR DEL CENTRO SUPERATE CAPOTILLO Nota 1. Incluye desmonte y entrega de las piezas sustituidas para cambio al personal asignado por Servicios Generales. Nota 2. Contemplar visita técnica previa a presentar cotización sobre lo visto en el equipo.	1	PA
4	SUMINISTRO SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR ELECTRICO DE 88.0KW HEMOINSA QUE PRESENTA ERROR DE ENCENDIDO CR7 ID, Y MODULO HFW85-T6 VOLTAJE PARASITO DE DISPLAY. EN CENTRO SUPERATE JUAN SANTIAGO. Nota 1. Incluye llevar software para la programación de ésta y prolongar las horas de servicio previo a cada mantenimiento, desbloqueando su operatividad. Nota 2. Contemplar visita técnica a previa a presentar cotización sobre lo antes visto en el equipo.	1	PA
5	SUMINISTRO SERVICIO CORRECTIVO EN GENERADOR ELECTRICO DE 18.6KW MARCA PHAMAC QUE PRESENTA AVERIAS, EN BAMBIA, DE COMBUSTIBLE/INYECTORES/VALVULA SOLENIODE/BATERIA17/12/, CORREA, DE ENFRIAMIENTO, ARTERNADOR, PUNTERAS. ESTO EN LA OFICINA REGIONAL ENRRIQUILLO BARAHONA Nota 1. Incluye desmonte, cambios y entrega de la pieza a sustituir al personal asignado por el departamento de Servicios Generales. Ofrecer garantía previa del servicio ofrecido en dicho equipo. Nota 2. Contemplar visita técnica previa al presentar cotización sobre lo visto en el equipo.	1	PA

6	SERVICIO DE REPARACION CORRECTIVO EN PLANTA ELECTRICA DE 44.0KW OLYMPIAN QUE PRESENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES PARA CORREGIR EN LA VOLANTA,/RODAMIENTOS,/ROTOR,/BOBINADO,/ESTATOR,/ Y LA PARTE QUE CORRESPONDE CON EL EXCITATRIZ EN EL CENTRO SUPERATE KM28 PEDRO BRAND Nota 1. Incluye desmonte y traslado de las piezas que serán reparadas y entregadas al personal de Servicios Generales asignado, las que serán sustituidas, como constancia, presentar garantía del trabajo realizado Nota 2. Contemplar visita técnica, previa al presentar cotización sobre lo visto en el equipo.	1	PA
7	SERVICIO DE REPARACION CORRECTIVO EN GENERADOR ELECTRICO DE 30.0KW VOLCANO QUE PRESENTA AVERIADO MODULO DE ENCENDIDO DISPLAY MARCA GENERATOR CONTROLLER,/ MODEL # 5110,/ Y BOMBA INYECTORA ,/ Y OFRECER GARANTIA EN EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO SUPERATE LA CASONA. Nota 1. Incluye desmonte, cambio de pieza y entrega al personal de Servicios Generales asignado, la sustituida, ofrecer garantía del trabajo realizado y en las piezas cambiadas. Nota 2. Contemplar visita técnica, previa al presentar cotización sobre lo visto en el equipo.	1	PA
8	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFER SWITCH CONTACTOR MAGNETICO, HIMC-400 3 FASE 60HZ,/ TIMER 8PINES 220VOL 380 AMP,/ ENCLAVAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO EN EL CENTRO SUPERATE GASTRONOMICO BOCA CHICA. Nota1. Incluye Sustitución del dispositivo averiado, y el cambio del mismo entregándolo a la persona asignada por el departamento de Servicios Generales. Ofrecer garantía del trabajo realizado. Nota 2. Contemplar visita técnica, previo a presentar cotización sobre lo visto en el equipo.	1	PA


Notas:

- El costo de transporte deberá estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar garantía en el servicio.
- Necesario un personal técnico del área al momento de la reparación.

TIEMPO DE ENTREGA:

El servicio deberá ser entregado de manera inmediata según entreguemos. Los lugares de entrega serán los detallados a continuación:

- Centro de Superación Comunitaria Pedro Brand Km 28. Calle 1ra detrás del centro de salud.
- Oficina Regional Enriquillo – Edificio de Gobernación provincial - Locales 2, 3,6 Calle Duarte esquina progreso, Barahona.
- Centro de Superación Comunitaria Sabana Grande de Boyá, ubicado en C/Guarocuya #13, Centro del Pueblo Sabana Grande de Boyá, Monte Plata.
- Centro de Superación Comunitaria Centro Juan Santiago, ubicado en la calle Juan casi esquina Sánchez.
- La Casona, Boca Chica. Ubicado en C/San Andrés esq. Scott, Andrés, Boca Chica.
- Centro Gastronómico Supérate, ubicado en calle El peso, Los Botados, Andrés Boca Chica, calle #63.
- Centro de Superación Comunitaria La Nueva Barquita, ubicada en C/Mara esquina calle 1ra, sector La Javilla, La Nueva Barquita.
- Centro de Superación Comunitaria Capotillo, ubicado en C/39 Este #55, ensanche Luperón.


Ing. Samuel Núñez Lora
Supervisor Eléctrico
Departamento de Servicios Generales

