





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2020-0013

Fecha de emisión: 2/3/2020

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2020-00401

Descripción: Servicio de confección de casetas para plantas eléctricas de varios centros.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Talleres Ortiz Carela-Diesel, SRL

RNC: 131350097

Nombre Comercial: Talleres Ortiz Carela-Diesel, SRL

Domicilio Comercial: Francisco J. Heredia, 11205 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-239-6745

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 291,460.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre v Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2020-0013



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116150	Servicio de confección de caseta de 1.75x1.75x2.10 de altura con pendiente de 12% para tanque de 250 galones cercada en malla ciclónica y techada en Aluzinc y con piso en concreto y varillas a 30cm por encima del piso de la planta eléctrica. Localidad: CCPPS Villa Central Barahona.	1.00	UD	137,000. 00	137,000.00		24,660.00	0.00	161,660.00
2	3116150	Servicio de confección de caseta de 1.75x1.75x2.10 de altura con pendiente de 12% para tanque de 250 galones cercada en malla ciclónica y techada en Aluzinc y con piso en concreto y varillas a 30cm por encima del piso de la planta eléctrica. Localidad: CCPPS Pedro Brand.	1.00	UD	110,000. 00	110,000.00		19,800.00	0.00	129,800.00

Subtotal RD\$	247,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,460.00

Firma

Firma

Virginia Pleas

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



0.00	Total Otros Impuestos RD\$
291,460.00	Total RD\$

Observaciones:

Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	1.00	6/3/2020 12:00:00 a.m.
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	1.00	6/3/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2020-0013



INFORME FINAL

Servicio de confección de casetas para plantas eléctricas de varios centros.

En fecha **2/3/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2020-0013**, denominado **Servicio de confección de casetas para plantas eléctricas de varios centros.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Hilianoch Servicios Múltiples, SRL	HSM - Casetas en diferentes localidades		90.000000
1	Talleres Ortiz Carela- Diesel, SRL	Talleres Ortiz Carela_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Talleres Ortiz Carela-Diesel, SRL
- b) Hilianoch Servicios Múltiples, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -