

Santo Domingo, D. N. 14 de noviembre del 2023.

## INFORME DE LA EVALUACIÓN TECNICA

PS-DAF-CM-2023-0091

## "SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE LAMINADO EN CRISTAL FRONTAL CON TERMINACIÓN FROZEN PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES"

Conforme a la solicitud de evaluación técnica a las propuestas presentadas por las empresas PLANTA FÍSICA PINERA, SRL, VILMA DARIANA RODRÍGUEZ DE JIMENEZ, CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWELL, SRL, SHIROSA SOLUTIONS, SRL, SGSIGN DEPOT SRL, CROS PUBLICIDAD, SRL, PROCITROM, SRL, GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL, MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL, GRUPO FARZANA, SRL, SIVINOX, SRL, para lo detallado en el asunto, procedimos con la revisión de los criterios básicos de evaluación.

## 1. Respecto a Credenciales y/o Documentación Técnica,

- Oferta Técnica. Las empresas PLANTA FÍSICA PINERA, SRL, VILMA DARIANA RODRÍGUEZ DE JIMENEZ, CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWELL, SRL, SHIROSA SOLUTIONS, SRL, SGSIGN DEPOT SRL, CROS PUBLICIDAD, SRL, PROCITROM, SRL, GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL, MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL, GRUPO FARZANA, SRL, SIVINOX, SRL, presentaron lo solicitado.
- <u>Fichas técnicas</u>. Las empresas PLANTA FÍSICA PINERA, SRL, VILMA DARIANA RODRÍGUEZ DE JIMENEZ, SHIROSA SOLUTIONS, SRL, SGSIGN DEPOT SRL, PROCITROM, SRL, MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL, GRUPO FARZANA, SRL y SIVINOX, SRL presentaron lo solicitado. En cambio, las empresas CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWELL, SRL, CROS PUBLICIDAD, SRL y GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL no presentaron lo solicitado.

Nota: Anexo cuadro comparativo.

Concluded of Spinal P.

Landestoy Espinal

Supervisor

Dpto. Servicios Generales

,	ierelele de s	pusticación de lemenada en cristal frantigi cen tarressori Superesa, degida e Magnas PS DA F-CRO 1023-0081	in Rema ja	rs di Programa												
		REFERENCIA	Fech	s:09/11/2023			FERENTE 1 Fisica Pinera, 1	AL	v		OFERENTE 2 a Rodríguez de	limenez		onstructora	OFERENTE :	s es Cromwell, SRL
			Unided	Cantidad	Presentó / N	No presentó	Cumple/	Observaciones	Presentó / No	o presentó	Cumple/	Observaciones	Presentó / N	o presentó	Cumple/	Observaciones
Itea	SIPS	Descripción	Unicati	Cantinad	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	Districtions	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	-	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	Controller
1	124664	Servicia de sustitución de terminación frazen.	m2	2,115	Presento	1 ofa	Cumple		Presento	1 año	Cumple		No presentó	5 affos	No cumple	
-	wite.			- 177113	Entrege Inmedi	late		Si	Entrega Inmed	liata		54	Entrega Inmed	lata		54
					Transporte			\$(	Transporte			5	Transporte		-111-03	56
					Crédito 60 Diss	1000		si	Crédito 60 Dia			5	Crédito 60 Dias		27.55	Si
		1 // .			Condiciones de	Pago		Ninguna	Condiciones d	e Pago		ninguna	Condiciones de	Pago		Ninguna





		Supérate, dirigido a Mipymes PS-DAF-CM-2023-0091														
		REFERENCIA	Fech	-09/11/2023			Solutions, S	SRL			FERENTE 5 GN DEPOT SE	u.			FERENTE 6 Publicidad, SA	AL
tem	SIPS	Descripción	Unidad	Cantidad	Presentó / No presentó		Cumple/	Observaciones	Presentó / No presentó		Cumple/	Observaciones	Presentó / No presentó		Cumple/	Observaciones
cem	38F3	Descripcion	010000	Centraria	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	COLL. PERIONE	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple		Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	
1	124664	Servicio de sustitución de terminación frozen.	m2	2,115	Presentó	8 años	Cumple		Presentó	1 año	Cumple		No presentó	1 año	No cumple	
	700	THE STATE OF THE STATE OF			Entrega Inmed	lata		Si	Entrega Inmed	Entrega inmediata Transporte		Si	Entrega Inmediata Transporte		5i	
					Transporte	1000	425	Si	Transporte			Sí				Si
					Crédito 60 Días			51	Crédito 60 Dia			Si	Crédito 60 Días			Si
			Condiciones de	Pago	Track to	Ninguna	una Condiciones de Pago Ninguna Condiciones de Pago			Pago		Ninguna				





5	ervida da s	ustitución de laminado en cristal frontal con terminac Superate, dirigido a Mipymes PS-DAF-OM-2023-0091	ión fracen p	para al Programa																			
		REFERENCIA	Fech	a-09/11/2023			OFERENTE 7 ocitrom, SRL				OFERENTE 8 Print Graphic	, SRL	MRO Mar		OFERENTE 9 o Operación	& Reparación, SRL							
fterr	SIPS	Descripción	Unidad	Cantidad	Presentó / No		Cumple/	Observaciones	Presentó / N			Observaciones	- 1-2-2000 COLD COLD COLD	A COLUMN TO A COLUMN TO	Presentó / No presentó		-0.00 CO		-0.000 CO -0.00 CO -0		Charles and Colombia Colombia and Colombia		Observacione
item	SIND	Descripcion	Umload	Centidad	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	CONTINUES	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	Observaciones	Ficha Técnica	Garantia	No Cumple	CONTINUE							
1	124664	Servicio de sustitución de terminación frozen.	m2	2,115	Presentó	1 año	Cumple		No presentó	5 años	No cumple		Presentó	5 años	Cumple								
100			9619	42.0	Entrega Inmed	liata		Si	Entrega Inmed	Siata	1000	Si	Entrega Inmed	diata		54							
1					Transporte		1977	56	Transporte			Si	Transporte	1777		Si							
					Crédito 60 Dias		Si	Crédito 60 Días			Si	Crédito 60 Dia	is .		51								
					Condiciones de	e Pago	111	Ninguna	Condiciones d	e Pago	7.30	Ninguna	Condiciones d	e Pago		Ninguna							

Yamika anas



Servicio de sustitución de lammado en cristal frontal con terminacion frozen para el Programa Supérato, dirigido a Milgymes PS DAF CM-2023 0091

REFERÊNCIA Fecha:09/11/						RL.	OFERENTE 11 Sevinox, SRL					
	SIPS	Descriptión	Unided	Centidad	Presentó / No	presenta	Cumple/	Observaciones	Presentó / No presentó		Cumple/	Observaciones
7	3173		-		Fiche Técnice	Garantia	No Cumpia	- Committee of the comm	Fishs Técnics	Garantia	Na Cumple	Codervictories
1	124664	Servicio de sustitución de terminación frozen.	m2	2,115	Presento	1 ano	Cumple		Presento	1 ano	Cumple	
					Entraga Inmed	inta		Si		HPCD		si .
					Transports			Si	Transporté			Si
					Crédito 60 Dina			Si	Crédito 60 Das			Si
			-		Condiciones de	Pago		Ninguna	Condiciones de	Paga		Ninguna

Gambea Cinas

SUPERATE DEPTO. DE SANTO DOMINGO.