

Sips: 142017

Servicios de Mantenimiento Preventivo de Hyundai Tucson

Marca: Hyundai

Modelo: Tucson

Chasis: KMHJB81DBRU349313 y KMHJB81DBRU349434

Año: 2024

Mantenimiento Preventivo Solicitado:

1. Cambio de Aceite y Filtro:

- **Descripción:** Reemplazo del aceite del motor y del filtro de aceite.
- Motivo del Mantenimiento: Mantener el motor en óptimas condiciones y prevenir el desgaste prematuro.

2. Revisión del Sistema de Frenos:

- **Descripción:** Inspección de las bandas de freno, discos y líquido de frenos.
- Motivo del Mantenimiento: Asegurar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema de frenado.

3. Revisión del Sistema de Transmisión:

- **Descripción:** Inspección de la transmisión y cambio de aceite de transmisión si es necesario.
- Motivo del Mantenimiento: Garantizar un cambio de marchas suave y prevenir problemas futuros.

4. Revisión del Sistema de Enfriamiento:

- **Descripción:** Comprobación del nivel de refrigerante y revisión del radiador y mangueras.
- **Motivo del Mantenimiento:** Prevenir el sobrecalentamiento del motor y garantizar un funcionamiento eficiente.

5. Revisión del Sistema Eléctrico:

- Descripción: Inspección de la batería, alternador y sistema de carga.
- Motivo del Mantenimiento: Asegurar que todos los componentes electricos funcionen correctamente.



Sips: 142017

6. Revisión del Sistema de Escape:

- Descripción: Inspección del sistema de escape para detectar fugas o daños.
- Motivo del Mantenimiento: Prevenir la contaminación y asegurar el buen rendimiento del motor.

7. Revisión de Neumáticos:

- Descripción: Inspección del desgaste de los neumáticos y presión de aire.
- Motivo del Mantenimiento: Garantizar una conducción segura y eficiente.

8. Revisión de Filtros de Aire y Combustible:

- **Descripción:** Inspección y cambio de los filtros de aire y combustible si es necesario.
- Motivo del Mantenimiento: Mejorar la eficiencia del combustible y la calidad del aire en el motor.

Reparaciones Identificadas Durante el Mantenimiento:

1. Descripción de Reparación:

- Motivo de la Reparación: Identificar cualquier fallo o desgaste que requiera reparación inmediata.
- Procedimiento Realizado: Evaluación y reparación de componentes defectuosos.

Observaciones Adicionales:

- Todas las inspecciones, mantenimientos y reparaciones deberán ser realizados por técnicos certificados y utilizando piezas originales o de calidad equivalente.
- Se seguirán los procedimientos recomendados por el fabricante para garantizar la integridad y el rendimiento del vehículo.
- Se realizarán pruebas exhaustivas posteriores a los mantenimientos y reparaciones para verificar que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones operativas.

Jenny Isahira Guzman Gonzalez

Encargada División de Transportación

JG/ev



PLACA PROVISIONAL ELECTRÓNICA

República Dominicana





DATOS DEL VEHÍCULO		
MARCA.	MODELO:	COLOR:
Hyundai	TUCSON	BLANCO
AÑO	CHASIS	
2024	КМНЈВ81 DBRU3493 (3	

FECHA DE EXPIRACIÓN

21/11/2024

SOLO ESTA PARTE DEBE IR VISIBLE

DATOS	ne:	IMPORTADOR
	MILE.	HING ON IMPOUN

RNC/CÉDULA

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE

101055571

MAGNA MOTORS S A

DATOS DEL VEHICULO

MARCA

MODELO

TIPO DE VERICULO

AÑO

COLOR

JEEP

Hyundai

TUCSON

2024

KMHJB81DBRU349313 BLANCO

FECHA DE EMISIÓN

23/08/2024

FECHA DE EXPIRACIÓN

21/11/2024

DATOS DEL COMPRADOR

RNC/CÉDULA

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE

430029459

PROGRAMA SUPERATE

FIRMA COMPRADOR

NO. DE RECIBO

PP248732



PLACA PROVISIONAL ELECTRÓNICA

República Dominicana



PP355723

DATOS DEL VEHICULO

MARCA: MODELO: COLOR!

Hyundai TUCSON BLANCO

AÑO CHASIS

2024 KMHJB81DBRU349434

FECHA DE EXPIRACIÓN

21/11/2024

SOLO ESTA PARTE DEBE IR VISIBLE AL EXTERIOR DEL VEHICOLO:

DATOS DEL IMPORTADOR

RNC/CÉDULA

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE

101055571

MAGNA MOTORS S A

DATOS DEL VEHICULO

MARCA

MODELO

TIPO DE VEHICULO

AÑO

CHASIS

COLOR

Hyundai

23/08/2024

TUCSON

JEEP

2024

KMHJB81DBRU349434 BLANCO

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

21/11/2024

DATOS DEL COMPRADOR

RNC/CEDULA

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE

430029459

PROGRAMA SUPERATE



FIRMA COMPRADOR

NO. DE RECIBO

PP355723